



1 - płyta dachowa Prometplast D80 lub D100, 2 - obróbka blacharska OKDZ, 3 - łącznik z blachy ocynkowanej ŁD
 4 - obróbka blacharska LD, 5 - hak do rynny, 6 - rynna, 7 - śruba M8 ocynk, 8 - masa uszczelniająca

Sposób mocowania rynny do płyt dachowych
PROMETPLAST D przy nachyleniu połaci dachowej
 od 6% do 10% (zalecany dla grubości 80 i 100 mm)

PROMETPLAST, 64-600 Oborniki Wlkp.,
 ul. Sikorskiego 18, tel./faks 0-61 2960596
www.prometplast.com.pl

Nr rys.

19