



1 - płyta warstwowa dachowa Prometplast D, 2 - obróbka blacharska OKDO, 3 - obróbka blacharska LD, 4 - obróbka blacharska OBZPr, 5 - hak rynny, 6 - rynna, 7 - nit szczelny co 350 mm, 8 - wkręt samowiercący, 9 - masa uszczelniająca

Sposób mocowania rynny do płyt dachowych  
**PROMETPLAST D** przy nachyleniu połaci dachowej  
 powyżej 10% i grubości > 100 mm

**PROMETPLAST**, 64-600 Oborniki Wlkp.,  
 ul. Sikorskiego 18, tel./faks 0-61 2960596  
[www.prometplast.com.pl](http://www.prometplast.com.pl)

Nr rys.

**20**